




СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОБЩАЯ ВОЛЬТМЕТРА В3-60 2.710.081 36

ПРИЛОЖЕНИЕ








План размещения элементов на плате 5.139.030

А4. БЛОК КОМБИНИРОВАННЫЙ 1



⬇ - общий измерения

⬇ - общий питания аналоговый


⬇ - общий питания цифровой


Перемычки 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 устанавливают при регулировании

Питание микросхем D14...D17

Уровень напряжения	Контакты микросхем
+5В	14
общий	7

Схема электрическая принципиальная 5.068.489.33 лист 1





План размещения элементов на плате 5.068.489

А3. УСИЛИТЕЛЬ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ






Схема электрическая принципиальная 5.032.080.33

Перемычку 24-25 устанавливают при регулировании
 - общий измерения
 - общий питания



План размещения элементов на плате 5.032.080



⚡ - общий цифровой
Перемычку 18-19 устанавливают при регулировании.

Схема электрическая принципиальная 5.139.030 ЭЗ лист 3






Схема электрическая принципиальная 5.142.006 33



План размещения элементов на платах
индикатора 5.173.018 и дешифратора 5.108.011

А5. БЛОК КОМБИНИРОВАННЫЙ 2





Схема электрическая принципиальная 5.068.490 33



План размещения элементов на плате 5.068.490

А2. СТАБИЛИЗАТОР





Схема электрическая принципиальная 5.123.133 33



План размещения элементов на плате 5.123.133

ПРИЛОЖЕНИЕ 1








Схема электрическая принципиальная 5.155.005 93 лист 2



Перемычку 3-4 устанавливают при регулировании

Схема электрическая принципиальная 5.155.005 ЭЗ лист 3



План размещения элементов на плате 5.155.005